

From: johnny olsen <johnnyolsen1@hotmail.com>
Sent: Sunday, February 17, 2019 6:30 PM
To: Sykehusbygg Postmottak
Subject: Vil gjøre dere oppmerksom på at de nye ambulansebåtene teknisk sett ikke har godkjenning for å gå i IS
Attachments: Is Mosjøen.mp4

Jeg er en tidligere ansatt på ambulansebåt. Jeg sluttet i tjenesten den tiden de nye hurtige ambulansebåtene kom. Den tiden jeg jobbet var jeg på "Herøygutten". Herøygutten hadde "isklasse". Altså Veritasgodkjenning for å gå i små mengder is. Visse perioder blant annet innerst i Vefsnfjorden var der is på vannet slik at vi måtte gå sakte å brøyte oss vei. Vi opplevde flere ganger å ikke komme til kai i Mosjøen ei heller ved kaiet i Holandsvika. Ambulansen måtte møte oss med pasient ved fergekaiet ved sundøya som er dårlig egnet å legge til med hurtigbåt.

De nye båtene som ble bygget er ikke godkjent for å gå i Is i det hele tatt. Skroget er ikke forsterket til dette. Noen av oss advarte om at dette kunne bli et problem i fremtiden. Slik jeg ser det er dette et punkt dere må merke dere ved plassering av sykehus innerst i både Ran- og Vefsn fjorden. Spesielt med tanke på hastigheten til de nye båtene.

En særdeles farlig periode er den tiden Isen slipper fra elva.

I verste fall vil der være perioder der ambulansebåtene vi har per idag vi ha problemer med å komme seg til både Mosjøen og Mo. Jeg legger ved en video jeg selv tok i Mosjøen i 2011 da vi snudde uten å komme til kai. Dette er relativt små mengder is som er brutt opp. Langt fra det verste som vi opplevde.

Hilsen Johnny Olsen